

# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203, г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 79

#### периодического технического освидетельствования лифта

17 февраля 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046382 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 6, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 2 марта 2020 г.
3	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 18 марта 2020 г.
4	Нештатное отверстие над порталом ДШ 1 этажа и в стене между порталами лифтов на 1 этаже	Установочный чертеж	До 29 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046382 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 6, 630 кг

подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21ЛУ01

Адрес: 105203, г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 80

периодического технического освидетельствования лифта

17 февраля 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046383 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 7, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 02 марта 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046383 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 7, 630 кг

подпись

/Бородин С. Г./

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

/Панов С. С./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JY01

Адрес: 105203, г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 81

#### периодического технического освидетельствования лифта

17 февраля 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098446 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 7, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 18 марта 2020 г.
2	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 19 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098446 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 7, 400 кг

подпись

/Бородин С. Г./

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

/Панов С. С./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскovie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JY01

Адрес: 105203, г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 82

периодического технического освидетельствования лифта

17 февраля 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098445 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 6, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 18 марта 2020 г.
2	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 19 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098445 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 6, 400 кг

подпись

**/Бородин С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.