

# ООО "Экспертная организация Подмоскovie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 59

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046388 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п.2, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.
2	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
3	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



*[Signature]*  
( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**  
( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046388 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п.2, 630 кг

*[Signature]*  
подпись

**/Бородина С. Г./**  
ФИО

представитель специализированной организации

*[Signature]*  
подпись

**/Панов С. С./**  
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21ЛУ01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

## АКТ № 60

### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046387 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 3, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.8	До 20 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



*[Handwritten signature]*

**Бабенко В.Е.**

( штамп, подпись)

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046387 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 3, 630 кг

*[Handwritten signature]*

подпись

**/Бородин С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

*[Handwritten signature]*

подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскovie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.111901  
 Адрес: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 126, эт. 5, пом.15, 16, 16а, телефон (495) 640-38-66, email@lift.ru,  
 ИНН: 7719504560

## АКТ № 80

### периодического технического освидетельствования лифта

23 марта 2020 г.

Много, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
 Идентификационный номер (рег., зав.) 046379 Зав.,  
 Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п.11, 630 кв.  
 При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭкском"  
 генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации,  
 представляющей лифт АО "Сервис Лифт" начальника участка Цанов С. С.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдены
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания спуска элементов с канатомедущим шкивом (брабанто треня) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также III РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 22 апреля 2020 г.
2	Питание освещения шахты выполнено от ВУ лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.1.	До 06 апреля 2020 г.
3	Пол в машинном помещении имеет образующее пыль покрытие.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 5.3.3.2.	До 22 апреля 2020 г.
4	Отсутствует коммутация освещения МП лифта и площадки перед входом в МП лифта	Руководство по эксплуатации	До 22 апреля 2020 г.
5	Не отрегулированы ограничители от спадания тросов с канатомедущего шкива (≤ ½ диаметра каната)	Руководство по эксплуатации	До 6 апреля 2020 г.
6	Лок для подачи материалов в МП не записывается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 6 апреля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. По окончании срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".
3. Провести оценку квалификации персонала выдана в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

ООО "Экспертная организация Подмоскovie"

Специалист  
 г. Москва, ул. 15-ая Парковая, д. 10 А, эт. 5  
 Служащий по договору  
 соответствия лифтов ТР ТС (итал. подпись)  
 Бабенко В.Е.  
 (ф.и.о.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:  
 представитель владельца лифта 046379 Зав., г.  
 Домодедово, ул. Советская, д.50, п.11, 630 кв.  
 подпись  
 /Бородин С. Г./  
 ФИО

представитель специализированной организации  
 подпись  
 /Цанов С. С./  
 ФИО

Настоящий акт подписан совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.





# ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № В.А. RU.21.10/01  
Адрес: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 126, эт. 5, ком.15, 16, 16б, телефон (495) 640-38-66, email@inf.ru,  
ИНН: 7719504560

## АКТ № 79

### периодического технического освидетельствования лифта

23 марта 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер (рег. зав.) 046380 Зав.,  
Адрес установки: г. Домодево, ул. Советская, д.50, п.10, 630 кт  
При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭкском" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, представляющей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (защитного) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания спуска тяговых элементов с канатоподъемным шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 22 апреля 2020 г.
2	Питание освещения шахты выполнено от ВУ лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.1.	До 06 апреля 2020 г.
3	Пол в машинном помещении имеет образующее пыль покрытие.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 5.3.3.2.	До 22 апреля 2020 г.
4	Отсутствует коммутация освещения МП лифта и площадки перед входом в МП лифта	Руководство по эксплуатации	До 22 апреля 2020 г.
5	Не отрегулированы ограничители от спадания тросов с канатоподъемного шкива (≤ 1/2 диаметра каната)	Руководство по эксплуатации	До 6 апреля 2020 г.
6	Лок для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 6 апреля 2020 г.
7	Не освещен шкаф управления лифтом	Руководство по эксплуатации	До 25 марта 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Подмоскovie

г. Москва, ул. 15-ая Парковая д. 10-а  
Специалист по оценке соответствия лифтов ТР ТС (подпись, полностью) Бабенко В.Е. (Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046380 Зав., г. Домодево, ул. Советская, д.50, п.10, 630 кт (подпись) /Бородин С. Г./ ФИО

представитель специализированной организации (подпись) /Панов С. С./ ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.





# ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.2119U01  
Адрес: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 126, стр. 5, пом. 15, 16, 16а, 16б, телефон (495) 640-38-66, email@inf.ru,  
ИНН: 7719504560

## АКТ № 78

### периодического технического освидетельствования лифта

23 марта 2020 г.

Много, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098441 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д. 50, п. 11, 400 кв

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭкском" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, представляющей лифт АО "Сервис Лифт" начальника участка Панов С. С.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройство безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (запущения) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 22 апреля 2020 г.
2	Питание освещения шахты выполнено от ВУ лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.1.	До 06 апреля 2020 г.
3	Пол в машинном помещении имеет образующее пыль покрытие.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 5.3.3.2.	До 22 апреля 2020 г.
4	Отсутствует коммутация освещения МП лифта и площадки перед входом в МП лифта	Руководство по эксплуатации	До 22 апреля 2020 г.
5	Не отрегулированы ограничители от спадания тросов с канатом ведущего шкива ( $\leq \frac{1}{2}$ диаметра каната)	Руководство по эксплуатации	До 6 апреля 2020 г.
6	Лок для подачи материалов в МП не зашприцуются	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 6 апреля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

ООО "Экспертная организация Подмоскovie"  
г. Москва, ул. 15-ая Парковая д. 10А  
Специалист по оценке соответствия лифтов ТР ТС (инициал, подпись) **Бабенко В.Е.** (Ф.И.О.)  
С результатами технического освидетельствования ознакомлены:  
представитель владельца лифта 098441-Зав., г. Домодедово, ул. Советская, д. 50, п. 11, 400 кв. **Бородин С. Г.** (Ф.И.О.)  
полномоч. **Панов С. С.** (Ф.И.О.)

представитель специализированной организации

полномоч.

**Панов С. С.** (Ф.И.О.)

Настоящий акт подписан совместно с инспектором лифта до срока следующего освидетельствования лифта.





# ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21.1901  
Адрес: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 126, эт. 5, пом. 15, 16, 16а, телефон (495) 640-38-66, info@eol.ru,  
ИНН: 7719504560

## АКТ № 77

### периодического технического освидетельствования лифта

23 марта 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Рабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер (рег. зав.) 098442 Зав.,  
Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д. 50, п. 10, 400 кв.  
При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭкском" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, представляющей лифт АО "Сервис Лифт" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдены
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройство безопасности лифта функционирует в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зауземления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедленным шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, несоответствия и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 22 апреля 2020 г.
2	Питание освещения шахты выполнено от ВУ лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.1.	До 06 апреля 2020 г.
3	Пол в машинном помещении имеет образующее пыль покрытие.	ГОСТ Р 53780-2010, п. 5.3.3.2.	До 22 апреля 2020 г.
4	Отсутствует коммутация освещения МП лифта и площадки перед входом в МП лифта	Руководство по эксплуатации	До 22 апреля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист  
г. Москва, ул. 15-ая Парковая д. 10-А  
Специализация по оценке соответствия лифтов ТР ТС  
Подмоскovie  
Рабенко В.Е.  
(штамп, подпись) (Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:  
представитель владельца лифта 098442 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д. 50, п. 10, 400 кв.  
Бородин С. Г.  
подпись Ф.И.О.

представитель специализированной организации  
Панов С. С.  
подпись Ф.И.О.

Настоящий акт подлежит применению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.





# ООО "Экспертная организация Подмоскovie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 61

периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046386 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 4, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.8	До 20 января 2020 г.
4	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
5	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



(штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046386 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 4, 630 кг

подпись

**/Бородин С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

**/Иванов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 62

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046385 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 5, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
4	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



*(Handwritten signature of Babenko V.E.)*  
( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046385 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 5, 630 кг

*(Handwritten signature of Borodina S.G.)*  
подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

*(Handwritten signature of Panov S.S.)*  
подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21ЛУ01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 63

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098447 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 5, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
4	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



*[Handwritten signature]*

**Бабенко В.Е.**

( штамп, подпись)

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098447 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 5, 400 кг

*[Handwritten signature]*

**/Бородин С. Г./**

подпись

ФИО

представитель специализированной организации

*[Handwritten signature]*

**/Панов С. С./**

подпись

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 64

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098444 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п.8, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2




№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
4	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



*(Handwritten signature)*  
(штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098444 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п.8, 400 кг

*(Handwritten signature)*  
подпись

**/Бородин С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

*(Handwritten signature)*  
подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.

# ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21LY01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

## АКТ № 65

периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098443 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 9, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2




№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.
4	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.8	До 20 января 2020 г.
5	Отсутствует коммутация освещения МП лифта	Руководство по эксплуатации	До 25 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098443 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 9, 400 кг

подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскovie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21ЛУ01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 66

периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046381 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 9, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.
4	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.8	До 20 января 2020 г.
5	Отсутствует коммутация освещения МП лифта	Руководство по эксплуатации	До 25 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046381 Зав., г.

Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 9, 630 кг

подпись

**/Бородин С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JY01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 67

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046384 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 8, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
4	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



*(Handwritten signature)*  
(штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены.

представитель владельца лифта 046384 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 8, 630 кг

*(Handwritten signature)*  
подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

*(Handwritten signature)*  
подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203, г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

## АКТ № 79

### периодического технического освидетельствования лифта

17 февраля 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046382 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 6, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 2 марта 2020 г.
3	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 18 марта 2020 г.
4	Нештатное отверстие над порталом ДШ 1 этажа и в стене между порталами лифтов на 1 этаже	Установочный чертеж	До 29 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046382 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 6, 630 кг

/Бородина С. Г./

подпись

ФИО

представитель специализированной организации

/Панов С. С./

подпись

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JY01

Адрес: 105203, г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 80

периодического технического освидетельствования лифта

17 февраля 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046383 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 7, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 02 марта 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046383 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 7, 630 кг

подпись

/Бородинa С. Г./

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

/Панов С. С./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203, г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 81

#### периодического технического освидетельствования лифта

17 февраля 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098446 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 7, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 18 марта 2020 г.
2	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 19 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098446 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 7, 400 кг

подпись

/Бородина С. Г./

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

/Панов С. С./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203, г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 82

#### периодического технического освидетельствования лифта

17 февраля 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098445 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 6, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 18 марта 2020 г.
2	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 19 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098445 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 6, 400 кг

подпись

/Бородин С. Г./

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

/Панов С. С./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 58

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046389 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п.1, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 3 февраля 2020 г.
3	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист



*(подпись)*  
( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**  
( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046389 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п.1, 630 кг

*(подпись)*  
подпись

**/Бородин С. Г./**  
ФИО

представитель специализированной организации

*(подпись)*  
подпись

**/Панов С. С./**  
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.